



Uniwersytecki Szpital Kliniczny
w Olsztynie
10-082 Olsztyn, Al. Warszawska 30
tel. 89 524-53-50 fax, 89 541-30-93
Regon 280314632 NIP 739-369-67-39

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH PRZEZNACZONYCH DO LIKWIDACJI, ZNAJDUJĄCE SIĘ W POSIADANIU UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO W OLSZTYNIE

Lp.	Numer inwentarzowy	Nazwa	J.m.	Ilość	Wartość początkowa	Informacje dodatkowe
1.	5737/4-2	Drukarka Samsung 1640 z zestawu komputerowego	Szt.	1	0,00	Uszkodzona płyta główna drukarki – nie rozpoznaje chipów włożonych tonerów, brak możliwości naprawy
2.	004661/8	Defibrylator Lifepak10	Szt.	1	28848,00	Wyeksploatowany, uszkodzony układ ładowania i zasilania, naprawa niemożliwa.
3.	004666/8	Defibrylator Lifepak10	Szt.	1	21580,00	Wyeksploatowany, uszkodzona płyta główna, naprawa niemożliwa
4.	005200/8	Monitor modułowy Mindray PM-6000	Szt.	1	18253,13	Uszkodzony układ pomiarowy, naprawa niemożliwa
5.	005201/8	Monitor modułowy Mindray PM-6000	Szt.	1	18253,13	uszkodzona płyta główna, naprawa niemożliwa
6.	005202/8	Monitor modułowy Mindray PM-6000	Szt.	1	18253,13	uszkodzona płyta główna, naprawa niemożliwa
7.	005203/8	Centrala do monitorów PM-600	Szt.	1	20792,24	uszkodzona płyta główna, naprawa niemożliwa
8.	006223/4	Podpis kwalifikowany – elektroniczny certyfikat (2015050412)	Szt.	1	369,00	Upłynęła ważność podpisu
9.	5798/4	Drukarka HP 2420DN	Szt.	1	450,00	Drukarka brudzi wydruki i zacina papier, koszt zakupu części zamiennych i ich wymiana kilkakrotnie przewyższa cenę zakupu nowej drukarki
10.	5817/8-3	Monitor RTG – część składowa aparatu RTG	Szt.	1	0,00	Nie włącza się, uszkodzona sekcja zasilania brak dostępności części zamiennych



Uniwersytecki Szpital Kliniczny
w Olsztynie
10-082 Olsztyn, Al. Warszawska 30
tel. 89 524-53-50 fax 89 541-30-93
Regon 280314632 NIP 739-369-67-39

11.	5822/4	Drukarka Kyocera	Szt.	1	1525,20	Drukarka brudzi wydruki i zacina papier, koszt zakupy części zamiennych i ich wymiana kilkakrotnie przewyższa cenę zakupu nowej drukarki
12.	5825/4-2	Drukarka Kyocera	Szt.	1	1525,20	Drukarka brudzi wydruki i zacina papier, koszt zakupy części zamiennych i ich wymiana kilkakrotnie przewyższa cenę zakupu nowej drukarki
13.	5834/4-2	Skaner plustek	Szt.	1	1353,00	Skaner nie włącza się, komputer go nie wykrywa – brak możliwości naprawy z powodu braku dostępności części zamiennych
14.	5850/4-1	Drukarka Kyocera	Szt.	1	1525,20	Drukarka brudzi wydruki i zacina papier, koszt zakupy części zamiennych i ich wymiana kilkakrotnie przewyższa cenę zakupu nowej drukarki
15.	5851/4-1	Drukarka Kyocera	Szt.	1	1525,20	Nie włącza się, uszkodzona płyta główna, brak dostępności części zamiennych. Koszt naprawy przewyższa zakup nowego urządzenia.
16.	6270/4	Drukarka	Szt.	1	1107,00	Drukarka brudzi wydruki i zacina papier, koszt zakupy części zamiennych i ich wymiana kilkakrotnie przewyższa cenę zakupu nowej drukarki
17.	5910/8-3	Tablet z monitora diagnostycznego	Szt.	1	2881,89	Nie włącza się, uszkodzona płyta główna, brak dostępności części zamiennych. Koszt naprawy przewyższa zakup nowego urządzenia.
18.	5402/4	Komputer + monitor	Szt.	1	1631,00	Uszkodzona płyta główna, nie włącza się.



Uniwersytecki Szpital Kliniczny
w Olsztynie
10-082 Olsztyn, Al. Warszawska 30
tel. 89 524-53-50 fax 89 541-30-93
Regon 280314632 NIP 739-369-67-39

						Matryca nie wyświetla obrazu. Koszt naprawy przewyższa koszt zakupu nowego zestawu komputerowego.
19.	5933/4-2	Drukarka	Szt.	1	1525,20	Nie włącza się, uszkodzona płyta główna, brak dostępności części zamiennych. Koszt naprawy przewyższa zakup nowego urządzenia.
20.	6466/4	Skaner Plustek	Szt.	1	274,29	Skaner nie włącza się, komputer go nie wykrywa – brak możliwości naprawy z powodu braku dostępności części zamiennych
21.	5253/4	Monitor z zestawu komputerowego Medycyny pracy	Szt.	1	2084,00	Nie włącza się, uszkodzona sekcja zasilania, brak dostępności części zamiennych. Koszt naprawy przewyższa koszt zakupu nowego monitora.
22.	5773/4	Drukarka Kyocera	Szt.	1	470,00	Nie włącza się, uszkodzona płyta główna, brak dostępności części zamiennych. Koszt naprawy przewyższa zakup nowego urządzenia.
23.	5851/4	Drukarka Kyocera	Szt.	1	1525,30	Nie włącza się, uszkodzona płyta główna, brak dostępności części zamiennych. Koszt naprawy przewyższa zakup nowego urządzenia.
24.	5930/4	Drukarka Kyocera	Szt.	1	1525,20	Nie włącza się, uszkodzona płyta główna, brak dostępności części zamiennych. Koszt naprawy 25przewyższa zakup nowego 26urządzenia.
25.	5853/4-1	Drukarka Kyocera z B.O. nr ser. 9663123784	Szt.	1	1525,00	Nie włącza 27się, uszkodzona płyta główna, brak dostępności części zamiennych. Koszt



Uniwersytecki Szpital Kliniczny
w Olsztynie
10-082 Olsztyn, Al. Warszawska 30
tel. 89 524-53-50 fax, 89 541-30-93
Regon 280314632 NIP 739-369-67-89

						naprawy przewyższa zakup nowego urządzenia.
26.	5938/4-2	Drukarka kolor Kyocera	Szt.	1	1474,77	Nie włącza się, uszkodzona płyta główna, brak dostępności części zamiennych. Koszt naprawy przewyższa zakup nowego urządzenia.
27.	5652/4	Monitor	Szt.	1	100,00	Nie włącza się, uszkodzona matryca, brak dostępności części zamiennych. Koszt naprawy przewyższa zakup nowego urządzenia.
28.	5801/4	Drukarka laserowa	Szt.	1	38,33	Nie włącza się, uszkodzona płyta główna, brak dostępności części zamiennych. Koszt naprawy przewyższa zakup nowego urządzenia.
29.	005228/8	Ssak operacyjny S0-4	Szt.	1	3108,51	Połamana obudowa, naprawa niemożliwa
30.	006138/8	Ssak elektryczny New ASKIR	Szt.	1	2001,24	Zatarty silnik, naprawa niemożliwa
31.	004801/8	kleszcze grospera	Szt.	1	2607,00	Uszkodzone mechanicznie na skutek wielokrotnego użytkowania, dezynfekcji i sterylizacji
32.	005133/8	Aparat sula do znieczuleń	Szt.	1	70695,00	Aparat wyeksploatowany, brak dostępu do części zamiennych, naprawa niemożliwa
33.	005146/8	Stół ormed	Szt.	1	116508,35	Uszkodzona rama łóżka, pocięta, uszkodzony napęd. Naprawa niemożliwa
34.	005242/8	Kardiomonitor PM-8000	Szt.	1	10341,55	Uszkodzona płyta główna, naprawa niemożliwa
35.	005379/8	Kerrison tłoczony górn.	Szt.	1	1693,17	Uszkodzone mechanicznie na skutek wielokrotnego użytkowania, dezynfekcji i sterylizacji
36.	005383/8	Kerrison tłoczony górn.	Szt.	1	1693,17	Uszkodzone mechanicznie na skutek



Uniwersytecki Szpital Kliniczny
w Olsztynie
10-082 Olsztyn, Al. Warszawska 30
tel. 89 524-53-50 fax, 89 541-30-93
Regon 280314632 NIP 739-369-67-39

						wielokrotnego użytkowania, dezynfekcji i sterylizacji
37.	005384/8	Kerrison tłoczony górny.	Szt.	1	1693,17	Uszkodzone mechanicznie na skutek wielokrotnego użytkowania, dezynfekcji i sterylizacji
38.	005393/8	Klipsownica - aplikator	Szt.	1	3210,00	Uszkodzone mechanicznie na skutek wielokrotnego użytkowania, dezynfekcji i sterylizacji
39.	005394/8	Klipsownica - aplikator	Szt.	1	3210,00	Uszkodzone mechanicznie na skutek wielokrotnego użytkowania, dezynfekcji i sterylizacji
40.	005406/8	Stół Amber operacyjny	Szt.	1	23754,00	Stół wyeksploatowany, uszkodzona pneumatyka, naprawa niemożliwa
41.	005410/8	Defibrylator pic	Szt.	1	25200,11	Defibrylator wyeksploatowany, uszkodzony zasilacz i układ ładowania. Naprawa niemożliwa.
42.	005425/8	Monitor płaski medyczny	Szt.	1	11817,43	Uszkodzona matryca. Naprawa niemożliwa.
43.	005559/8	Nożyczki lapar.	Szt.	1	2171,03	Uszkodzone mechanicznie na skutek wielokrotnego użytkowania, dezynfekcji i sterylizacji
44.	005560/8	Nożyczki lapar.	Szt.	1	2171,03	Uszkodzone mechanicznie na skutek wielokrotnego użytkowania, dezynfekcji i sterylizacji
45.	005614/8	Kerrison -zgryzacz	Szt.	1	1922,40	Uszkodzone mechanicznie na skutek wielokrotnego użytkowania, dezynfekcji i sterylizacji
46.	005615/8	Kerrison -zgryzacz	Szt.	1	1710,72	Uszkodzone mechanicznie na skutek wielokrotnego użytkowania, dezynfekcji i sterylizacji



Uniwersytecki Szpital Kliniczny
w Olsztynie
10-082 Olsztyn, Al. Warszawska 30
tel. 89 524-53-50 fax 89 541-30-93
Regon 280314632 NIP 739-369-67-39

47.	005616/8	Kerrison tłoczony	Szt.	1	1524,80	Uszkodzone mechanicznie na skutek wielokrotnego użytkowania, dezynfekcji i sterylizacji
48.	005618/8	Kerrison tłoczony	Szt.	1	1524,80	Uszkodzone mechanicznie na skutek wielokrotnego użytkowania, dezynfekcji i sterylizacji
49.	005665/8	Kerrison -zgryzacz	Szt.	1	2214,00	Uszkodzone mechanicznie na skutek wielokrotnego użytkowania, dezynfekcji i sterylizacji
50.	005677/8	Kleszczyki termostapler	Szt.	1	2295,00	Uszkodzone mechanicznie na skutek wielokrotnego użytkowania, dezynfekcji i sterylizacji
51.	005678/8	Kleszczyki termostapler	Szt.	1	2295,00	Uszkodzone mechanicznie na skutek wielokrotnego użytkowania, dezynfekcji i sterylizacji
52.	005705/8	Kerrison tłoczony	Szt.	1	1840,32	Uszkodzone mechanicznie na skutek wielokrotnego użytkowania, dezynfekcji i sterylizacji
53.	005779/8	Kardiomonitor CMS 7000	Szt.	1	12960,00	Uszkodzona płyta główna, naprawa niemożliwa
54.	005818/8	Igła binnera	Szt.	1	3736,80	Uszkodzone mechanicznie na skutek wielokrotnego użytkowania, dezynfekcji i sterylizacji
55.	005433/8	Optyka hopkinsa	Szt.	1	9124,07	Uszkodzone mechanicznie na skutek wielokrotnego użytkowania, dezynfekcji i sterylizacji
56.	005434/8	Optyka hopkinsa	Szt.	1	8956,41	Uszkodzone mechanicznie na skutek wielokrotnego użytkowania, dezynfekcji i sterylizacji



Uniwersytecki Szpital Kliniczny
w Olsztynie
10-082 Olsztyn, Al. Warszawska 30
tel. 89 524-53-50 fax. 89 541-30-93
Regon 280314632 NIP 739-369-67-39

57.	005435/8	Optyka hopkinsa	Szt.	1	8956,40	Uszkodzone mechanicznie na skutek wielokrotnego użytkowania, dezynfekcji i sterylizacji
58.	005436/8	imadło	Szt.	1	1948,97	Uszkodzone mechanicznie na skutek wielokrotnego użytkowania, dezynfekcji i sterylizacji
59.	005439/8	Chwytnak imadło	Szt.	1	1948,97	Uszkodzone mechanicznie na skutek wielokrotnego użytkowania, dezynfekcji i sterylizacji
60.	005442/8	Kleszczyki ligorula	Szt.	1	6299,98	Uszkodzone mechanicznie na skutek wielokrotnego użytkowania, dezynfekcji i sterylizacji
61.	005446/8	Pęseta bipolarna	Szt.	1	2407,50	Uszkodzone mechanicznie na skutek wielokrotnego użytkowania, dezynfekcji i sterylizacji
62.	005448/8	Optyka 5mm	Szt.	1	8956,40	Uszkodzone mechanicznie na skutek wielokrotnego użytkowania, dezynfekcji i sterylizacji
63.	005452/8	Elektroda z ogniwem	Szt.	1	8795,40	Uszkodzone mechanicznie na skutek wielokrotnego użytkowania, dezynfekcji i sterylizacji
64.	005471/8	Lampa czołowa	Szt.	1	3132,01	Pęknięta obudowa. Naprawa niemożliwa.
65.	005472/8	Lampa czołowa	Szt.	1	3132,01	Pęknięta obudowa. Naprawa niemożliwa.
66.	005484/8	Elektroda siatkowa	Szt.	1	7492,93	Uszkodzone mechanicznie na skutek wielokrotnego użytkowania, dezynfekcji i sterylizacji
67.	005485/8	Elektroda siatkowa	Szt.	1	7492,93	Uszkodzone mechanicznie na skutek wielokrotnego użytkowania, dezynfekcji i sterylizacji



Uniwersytecki Szpital Kliniczny
w Olsztynie
10-082 Olsztyn, Al. Warszawska 30
tel. 89 524-53-50 fax 89 541-30-93
Regon 280314632 NIP 739-369-67-39

68.	005489/8	Rączka laparo.	Szt.	1	2011,60	Uszkodzone mechanicznie na skutek wielokrotnego użytkowania, dezynfekcji i sterylizacji
69.	005490/8	Rączka laparo.	Szt.	1	2011,60	Uszkodzone mechanicznie na skutek wielokrotnego użytkowania, dezynfekcji i sterylizacji
70.	005512/8	Szydło laparaskopowe	Szt.	1	2500,00	Uszkodzone mechanicznie na skutek wielokrotnego użytkowania, dezynfekcji i sterylizacji
71.	005516/8	Światłowód 3,5 mm	Szt.	1	1526,77	Uszkodzone mechanicznie na skutek wielokrotnego użytkowania, dezynfekcji i sterylizacji
72.	005517/8	Światłowód 3,5 mm	Szt.	1	1526,77	Uszkodzone mechanicznie na skutek wielokrotnego użytkowania, dezynfekcji i sterylizacji
73.	005518/8	Światłowód 3,5 mm	Szt.	1	2354,42	Uszkodzone mechanicznie na skutek wielokrotnego użytkowania, dezynfekcji i sterylizacji
74.	005530/8	Kleszczyki Maryland	Szt.	1	1914,23	Uszkodzone mechanicznie na skutek wielokrotnego użytkowania, dezynfekcji i sterylizacji
75.	005531/8	Kleszczyki Maryland	Szt.	1	1914,23	Uszkodzone mechanicznie na skutek wielokrotnego użytkowania, dezynfekcji i sterylizacji
76.	005532/8	Kleszczyki Maryland	Szt.	1	1914,23	Uszkodzone mechanicznie na skutek wielokrotnego użytkowania, dezynfekcji i sterylizacji
77.	005540/8	Monitor gazowy Draeger	Szt.	1	17869,00	Aparat wyeksploatowany, brak dostępu do części zamiennych. Naprawa niemożliwa



Uniwersytecki Szpital Kliniczny
w Olsztynie
10-082 Olsztyn, Al. Warszawska 30
tel. 89 524-53-50 fax 89 541-30-93
Regon 280314632 NIP 739-369-67-39

78.	005542/8	Podpórka do laryngoskopu	Szt.	1	2851,25	Uszkodzone mechanicznie na skutek wielokrotnego użytkowania, dezynfekcji i sterylizacji
79.	005543/8	Rozwieracz szczękowy	Szt.	1	1734,47	Uszkodzone mechanicznie na skutek wielokrotnego użytkowania, dezynfekcji i sterylizacji
80.	006187/8	Kontener do sterylizacji	Szt.	1	6779,16	Uszkodzone mechanicznie na skutek wielokrotnego użytkowania, dezynfekcji i sterylizacji
81.	006205/8	Pęseta bipolarna	Szt.	1	2700,00	Uszkodzone mechanicznie na skutek wielokrotnego użytkowania, dezynfekcji i sterylizacji
82.	5841/8	Kombajn skanujący - kopiujący	Szt.	1	11808,69	Nie włącza się, uszkodzona płyta główna. Koszt naprawy przewyższa zakup nowej drukarki.
83.	5404/4-1	PC (część składowa zestawu)	Szt.	1	0,00	Nie włącza się, uszkodzona płyta główna. Naprawa przewyższa zakup nowego komputera.
84.	5630/4	PC	Szt.	1	150,00	Uszkodzony procesor. Naprawa przewyższa zakup nowego komputera.
85.	5632/4	PC	Szt.	1	150,00	Brak płyty głównej. Koszt naprawy przewyższa zakup nowego komputera.
86.	5730/4	Monitor	Szt.	1	100,00	Uszkodzony ekran, monitor nie włącza się. Koszt naprawy przewyższa zakupu nowego monitora
87.	5728/4	Monitor	Szt.	1	100,00	Uszkodzony zasilacz. Koszt naprawy przewyższa zakup nowego monitora.
88.	5377/4-2 5377/4-1	Zestaw: Monitor + PC	Szt.	1	1769,01	Spalona matryca, monitor nie uruchamia się. Koszt naprawy przewyższa zakup nowego



Uniwersytecki Szpital Kliniczny
w Olsztynie
10-082 Olsztyn, Al. Warszawska 30
tel. 89 524-53-50 fax 89 541-30-93
Regon 280314632 NIP 739-369-67-39

						monitora. Spalony procesor, komputer nie uruchamia się. Koszt naprawy przewyższa zakup nowego komputera.
89.	4959/8-3	PC (część składowa zestawu)	Szt.	1	0,00	Uszkodzona płyta główna. Koszt naprawy przewyższa zakup nowego komputera.
90.	5635/4	PC	Szt.	1	219,00	Spalony chipset. Koszt naprawy przewyższa zakup nowego komputera
91.	5477/4-2	Monitor (część składowa zestawu)	Szt.	1	0,00	Uszkodzona płyta główna. Koszt naprawy przewyższa zakup nowego monitora.
92.	5326/4	Monitor	Szt.	1	1955,00	Uszkodzona matryca. Koszt naprawy przewyższa zakup nowego monitora
93.	5650/4	Monitor	Szt.	1	100,00	Spalona matryca, monitor nie uruchamia się. Koszt naprawy przewyższa zakup nowego monitora.
94.	03040/1	Drukarka Kyocera P2135N laserowa Mono	Szt.	1	263,93	Uszkodzona grzałka, nadtopione rolki oraz inne elementy, podłączenie do prądu grozi pożarem, brak możliwości naprawy.
95.	5817/8	Aparat RTG Cyfrowy Typu „0” Część składowa: Aparat mobilny RTG MIRA z zestawu Aparatu RTG typu”0”	Szt.	1	325 173,31	Uszkodzony od 03.2022. Poniesione koszty naprawy : 2018-14950,00, 2020-24000,00. Przewidywane wstępne koszty diagnostyki uszkodzenia aparatu: 15000,00 zł. przewidywane wstępne koszty zakupu niezbędnych części zamiennych (bez kosztów robocizny): 23296,68. Przewidywane koszty utrzymania pomimo usterek (przeeglądy, testy):11000,00 zł. Ze względu na wyeksploatowanie i awaryjność, aparat nie posiada wartości diagnostycznej.



Uniwersytecki Szpital Kliniczny
w Olsztynie
10-082 Olsztyn, Al. Warszawska 30
tel. 89 524-53-50 fax, 89 541-30-93
Regon 280314632 NIP 739-369-67-39

96.	03039/1	Drukarka Kyocera	Szt.	1	249,00	Uszkodzony bęben, nie drukuje. Koszt naprawy przewyższa koszt zakupu nowej drukarki
97.	5475/4-2	Monitor – część składowa	Szt.	1	0	Uszkodzona matryca, nie włącza się. Koszt naprawy przewyższa koszt zakupu nowego monitora.
98.	5844/4-1	Komputer Dell AIO	Szt.	1	4511,10	Przepalony procesor, komputer nie włącza się. Koszt naprawy przewyższa koszt zakupu nowego komputera.
99.	5857/4-3	Komputer Dell AIO	Szt.	1	4511,10	Zepsuty dysk i matryca. Koszt naprawy przewyższa koszt zakupu nowego komputera.
100.	5928/4-2	Komputer Dell AIO	Szt.	1	4511,10	Uszkodzona matryca, komputer nie włącza się. Koszt naprawy przewyższa koszt zakupu nowego komputera.
101.	5892/4-3	Komputer Dell AIO	Szt.	1	4511,10	Uszkodzona płyta główna, komputer nie włącza się. Koszt naprawy przewyższa koszt zakupu nowego komputera.
102.	ST005897/8	Kombajn Ecosys Kyocera FS-C8520 MFP	szt.	1	11 808,69 zł	Nie włącza się, uszkodzona płyta główna, brak dostępności części zamiennych. Naprawa przewyższa zakup nowego sprzętu.
103.	005421/4	Zestaw komputerowy Intel Core 2	szt.	1	3 251,00 zł	Nie włącza się, uszkodzona płyta główna lub procesor, brak dostępności części zamiennych. Naprawa nieopłacalna, komponenty nie są już produkowane i nie mają wsparcia
104.	006026/8	Łóżko do intensywnej terapii z materacem powietrznym PROMA	szt.	1	29 989,44 zł	Uszkodzony siłownik elektryczny. Uszkodzona rama łóżka (pęknięte spawy w



Uniwersytecki Szpital Kliniczny
w Olsztynie
10-082 Olsztyn, Al. Warszawska 30
tel. 89 524-53-50 fax 89 541-30-93
Regon 280314632 NIP 739-369-67-39

		REHA SN 1311311114/1				ramie – strona głowy). Uszkodzona waga łóżka. Uszkodzony pilot sterujący. Wyeksploatowane akumulatory. Koszty naprawy przekraczają wartość środka trwałego. Naprawa nieopłacalna.
105.	4736/8	Desocard - stymulator	Szt.	1	2187,00	Uszkodzona płyta procesorowa. Naprawa niemożliwa.
106.	4737/8	Desocard - stymulator	Szt.	1	2187,00	Uszkodzona płyta procesorowa. Naprawa niemożliwa.
107.	5364/8	Myjka ultradźwiękowa	Szt.	1	24766,00	Uszkodzone przetworniki ultradźwiękowe, uszkodzony generator ultradźwięków. Naprawa niemożliwa, brak części zamiennych.
108.	5790/8-2	Uchwyt do ezofagoskopu	Szt.	1	847,75	Uszkodzone mechanicznie na skutek wielokrotnego użytkowania, dezynfekcji i sterylizacji
109.	5818/8-1	Igła koagulacyjna bipolarna	Szt.	1	1868,40	Uszkodzone mechanicznie na skutek wielokrotnego użytkowania, dezynfekcji i sterylizacji
110.	6196/8-7	Drut guzd.	Szt.	1	1080,00	Uszkodzone mechanicznie na skutek wielokrotnego użytkowania, dezynfekcji i sterylizacji
111.	6290/8-8	Czujnik do pom. Saturacji kardiom.	Szt.	1	0,00	Uszkodzone mechanicznie na skutek wielokrotnego użytkowania, dezynfekcji i sterylizacji
112.	6291/8-8	Czujnik do pom. Saturacji kardiom.	Szt.	1	0,00	Uszkodzone mechanicznie na skutek wielokrotnego użytkowania, dezynfekcji i sterylizacji
113.	6315/8-24	Kaniula kulkowa 150 mm	Szt.	1	125,87	Uszkodzone mechanicznie na skutek



Uniwersytecki Szpital Kliniczny
w Olsztynie
10-082 Olsztyn, Al. Warszawska 30
tel. 89 524-53-50 fax 89 541-30-93
Regon 280314632 NIP 739-369-67-39

						wielokrotnego użytkowania, dezynfekcji i sterylizacji
114.	5818/8	Igła koagulacyjna bipolarna	Szt.	1	1868,40	Uszkodzone mechanicznie na skutek wielokrotnego użytkowania, dezynfekcji i sterylizacji
115.	006162/8	Raspator obustronny Molt	szt.	1	85,89 zł	Zniszczenie spowodowane długim użytkowaniem oraz częstą sterylizacją.
116.	006162/8	Pinceta chirurg. Gilles dł. 155 mm	szt.	1	76,34 zł	Zniszczenie spowodowane długim użytkowaniem oraz częstą sterylizacją.
117.	006162/8	Imadło Ryder Vascular	szt.	1	428,47 zł	Zniszczenie spowodowane długim użytkowaniem oraz częstą sterylizacją.
118.	006162/8	Nożyczki śluzówkowe	szt.	1	93,52 zł	Zniszczenie spowodowane długim użytkowaniem oraz częstą sterylizacją.
119.	006162/8	Trzonek do skalpela	szt.	1	32,44 zł	Zniszczenie spowodowane długim użytkowaniem oraz częstą sterylizacją.
120.	006162/8	Hak Farabeuffa	szt.	1	101,15 zł	Zniszczenie spowodowane długim użytkowaniem oraz częstą sterylizacją.
121.	006162/8	Taca na narzędzia	szt.	1	78,25 zł	Zniszczenie spowodowane długim użytkowaniem oraz częstą sterylizacją.
122.	006162/8	Pęseta stomatologiczna Meriam	szt.	1	43,90 zł	Zniszczenie spowodowane długim użytkowaniem oraz częstą sterylizacją.
123.	006162/8	Nożyczki do cięcia drutu	szt.	1	94,47 zł	Zniszczenie spowodowane długim użytkowaniem oraz częstą sterylizacją.
124.	006162/8	Zgłębnik zębowy	szt.	1	46,76 zł	Zniszczenie spowodowane długim użytkowaniem oraz częstą sterylizacją.
125.	006162/8	Ekskawator, okrągła rękojeść	szt.	1	75,98 zł	Zniszczenie spowodowane długim użytkowaniem oraz częstą sterylizacją.
126.	006162/8	Lusterko stomatologiczne	szt.	1	7,60 zł	Zniszczenie spowodowane długim użytkowaniem oraz częstą sterylizacją.



Uniwersytecki Szpital Kliniczny
w Olsztynie
10-082 Olsztyn, Al. Warszawska 30
tel. 89 524-53-50 fax. 89 541-30-93
Regon 280314632 NIP 739-369-67-39

127.	006162/8	Nożyczki do zdejmowania szwów	szt.	1	120,62 zł	Zniszczenie spowodowane długim użytkowaniem oraz częstą sterylizacją.
128.	006162/8	Nożyczki do zdejmowanie szwów	szt.	1	129,17 zł	Zniszczenie spowodowane długim użytkowaniem oraz częstą sterylizacją.
129.	006162/8	Dźwignia do usuwania korzeni boczna Apical	szt.	1	139,62 zł	Zniszczenie spowodowane długim użytkowaniem oraz częstą sterylizacją.
130.	006162/8	Dźwignia do usuwania korzeni boczna Apical-Flohr	szt.	1	139,62 zł	Zniszczenie spowodowane długim użytkowaniem oraz częstą sterylizacją.
131.	006162/8	Dźwignia do usuwania korzeni boczna lewa Winter	szt.	1	245,04 zł	Zniszczenie spowodowane długim użytkowaniem oraz częstą sterylizacją.
132.	006162/8	Dźwignia do usuwania korzeni boczna prawa Winter	szt.	1	245,04 zł	Zniszczenie spowodowane długim użytkowaniem oraz częstą sterylizacją.
133.	006162/8	Kleszczyki ekstrakcyjne wąskie	szt.	1	299,17 zł	Zniszczenie spowodowane długim użytkowaniem oraz częstą sterylizacją.
134.	006162/8	Kleszczyki ekstrakcyjne model ang zag	szt.	1	250,73 zł	Zniszczenie spowodowane długim użytkowaniem oraz częstą sterylizacją.
135.	006162/8	Kleszczyki ekstrakcyjne zęby trzonowe	szt.	1	256,43 zł	Zniszczenie spowodowane długim użytkowaniem oraz częstą sterylizacją.
136.	006162/8	Łyzeczki zębowe prawe różnej wielkości	szt.	1	103,53 zł	Zniszczenie spowodowane długim użytkowaniem oraz częstą sterylizacją.
137.	006162/8	Łyzeczki zębowe lewe różnej wielkości	szt.	1	72,97 zł	Zniszczenie spowodowane długim użytkowaniem oraz częstą sterylizacją.
138.	006162/8	Ssak próżniowy	szt.	1	216,00 zł	Zniszczenie spowodowane długim użytkowaniem oraz częstą sterylizacją.
139.	006162/8	Taca do narzędzi	szt.	1	78,25 zł	Zniszczenie spowodowane długim użytkowaniem oraz częstą sterylizacją.
140.	006162/8	Taca do narzędzi	szt.	1	78,25 zł	Zniszczenie spowodowane długim użytkowaniem oraz częstą sterylizacją.
141.	006162/8	Pęseta stomatologiczna Meriam	szt.	1	43,90 zł	Zniszczenie spowodowane długim



Uniwersytecki Szpital Kliniczny
w Olsztynie
10-082 Olsztyn, Al. Warszawską 30
tel. 89 524-53-50 fax. 89 541-30-93
Regon 280314632 NIP 739-369-67-39

						użytkowaniem oraz częstą sterylizacją.
142.	006162/8	Lusterko stomatologiczne	szt.	1	7,60 zł	Zniszczenie spowodowane długim użytkowaniem oraz częstą sterylizacją.
143.	006162/8	Dźwignia do usuwania korzeni boczna Apical	szt.	1	139,62 zł	Zniszczenie spowodowane długim użytkowaniem oraz częstą sterylizacją.
144.	006162/8	Dźwignia do usuwania korzeni boczna Apical-Flohr	szt.	1	139,62 zł	Zniszczenie spowodowane długim użytkowaniem oraz częstą sterylizacją.
145.	006162/8	Łyżeczki zębowe prawe różnej wielkości	szt.	1	103,53 zł	Zniszczenie spowodowane długim użytkowaniem oraz częstą sterylizacją.
146.	006162/8	Łyżeczki zębowe lewe różnej wielkości	szt.	1	72,97 zł	Zniszczenie spowodowane długim użytkowaniem oraz częstą sterylizacją.
147.	006164/8	Raspator obustronny Molt	szt.	1	85,89 zł	Zniszczenie spowodowane długim użytkowaniem oraz częstą sterylizacją.
148.	006164/8	Pinceta chirurg. Gilles dł. 155 mm	szt.	1	76,34 zł	Zniszczenie spowodowane długim użytkowaniem oraz częstą sterylizacją.
149.	006164/8	Imadło Ryder Vascular	szt.	1	428,47 zł	Zniszczenie spowodowane długim użytkowaniem oraz częstą sterylizacją.
150.	006164/8	Trzonek do skalpela	szt.	1	32,44 zł	Zniszczenie spowodowane długim użytkowaniem oraz częstą sterylizacją.
151.	006164/8	Nożyczki śluzówkowe	szt.	1	93,52 zł	Zniszczenie spowodowane długim użytkowaniem oraz częstą sterylizacją.
152.	006164/8	Hak Farabeuffa	szt.	1	101,15 zł	Zniszczenie spowodowane długim użytkowaniem oraz częstą sterylizacją.
153.	006164/8	Pęseta stomatologiczna Meriam	szt.	1	43,90 zł	Zniszczenie spowodowane długim użytkowaniem oraz częstą sterylizacją.
154.	006164/8	Zgłębnik zębowy	szt.	1	46,76 zł	Zniszczenie spowodowane długim użytkowaniem oraz częstą sterylizacją.
155.	006164/8	Ekskawator, okrągła rękojeść	szt.	1	75,98 zł	Zniszczenie spowodowane długim użytkowaniem oraz częstą sterylizacją.



Uniwersytecki Szpital Kliniczny
w Olsztynie
10-082 Olsztyn, Al. Warszawska 30
tel. 89 524-53-50 fax. 89 541-30-93
Regon 280314632 NIP 739-369-67-39

156.	006164/8	Lusterko stomatologiczne	szt.	1	7,60 zł	Zniszczenie spowodowane długim użytkowaniem oraz częstą sterylizacją.
157.	006164/8	Nożyczki do zdejmowania szwów	szt.	1	120,62 zł	Zniszczenie spowodowane długim użytkowaniem oraz częstą sterylizacją.
158.	006164/8	Nożyczki do zdejmowanie szwów	szt.	1	129,17 zł	Zniszczenie spowodowane długim użytkowaniem oraz częstą sterylizacją.
159.	006164/8	Dźwignia do usuwania korzeni boczna Apical	szt.	1	139,62 zł	Zniszczenie spowodowane długim użytkowaniem oraz częstą sterylizacją.
160.	006164/8	Dźwignia do usuwania korzeni boczna Apical-Flohr	szt.	1	139,62 zł	Zniszczenie spowodowane długim użytkowaniem oraz częstą sterylizacją.
161.	006164/8	Dźwignia do usuwania korzeni boczna lewa Winter	szt.	1	245,04 zł	Zniszczenie spowodowane długim użytkowaniem oraz częstą sterylizacją.
162.	006164/8	Dźwignia do usuwania korzeni boczna prawa Winter	szt.	1	245,04 zł	Zniszczenie spowodowane długim użytkowaniem oraz częstą sterylizacją.
163.	006164/8	Kleszczyki ekstrakcyjne model ang zag	szt.	1	250,73 zł	Zniszczenie spowodowane długim użytkowaniem oraz częstą sterylizacją.
164.	006164/8	Kleszczyki ekstrakcyjne zęby trzonowe	szt.	1	256,43 zł	Zniszczenie spowodowane długim użytkowaniem oraz częstą sterylizacją.
165.	006164/8	Łyzeczki zębowe lewe różnej wielkości	szt.	1	72,97 zł	Zniszczenie spowodowane długim użytkowaniem oraz częstą sterylizacją.
166.	006164/8	Taca do narzędzi	szt.	1	109,22 zł	Zniszczenie spowodowane długim użytkowaniem oraz częstą sterylizacją.
167.	006164/8	Dźwignia do usuwania korzeni boczna Apical	szt.	1	139,62 zł	Zniszczenie spowodowane długim użytkowaniem oraz częstą sterylizacją.
168.	006164/8	Dźwignia do usuwania korzeni boczna Apical-Flohr	szt.	1	139,62 zł	Zniszczenie spowodowane długim użytkowaniem oraz częstą sterylizacją.
169.	006164/8	Dźwignia do usuwania korzeni boczna lewa Winter	szt.	1	245,04 zł	Zniszczenie spowodowane długim użytkowaniem oraz częstą sterylizacją.
170.	006164/8	Dźwignia do usuwania korzeni	szt.	1	245,04 zł	Zniszczenie spowodowane długim



Uniwersytecki Szpital Kliniczny
w Olsztynie
10-082 Olsztyn, Al. Warszawska 30
tel. 89 524-53-50 fax. 89 541-30-93
Regon 280314632 NIP 739-369-67-39

		boczna prawa Winter				użytkowaniem oraz częstą sterylizacją.
171.	006164/8	Taca do narzędzi	szt.	1	109,22 zł	Zniszczenie spowodowane długim użytkowaniem oraz częstą sterylizacją.
172.	006164/8	Taca do narzędzi	szt.	1	109,22 zł	Zniszczenie spowodowane długim użytkowaniem oraz częstą sterylizacją.
173.	5370	Kardiomonitor MCare	szt.	1	12 508,30 zł	Uszkodzona płyta główna. Naprawa niemożliwa.
174.	5371	Kardiomonitor MCare	szt.	1	12 508,30 zł	Uszkodzona płyta główna. Naprawa niemożliwa.
175.	6123/8	Ssak próżniowy	szt.	1	2 220,48 zł	Ssak nieszczelny, uszkodzona obudowa, naprawa niemożliwa.
176.	4716/8	Laser medyczny IR 904-30 (P-257)	szt.	1	4 029,00 zł	Uszkodzone źródło światła lasera. Aparat wyeksploatowany. Naprawa niemożliwa.
177.	2307/6	Wózek do bielizny mokrej	szt.	1	2 700,00 zł	Wózek zniszczony w trakcie użytkowania.
178.	004589/8	Zintegrowany zestaw sprząający Mistral	szt.	1	1 885,80 zł	Zestaw sprząający uległ zniszczeniu poprzez wieloletnie użytkowanie.
179.	0053268/4	Monitor	szt.	1	1 955,00 zł	Uszkodzona matryca – nie wyświetla obrazu. Koszt naprawy przewyższa wartość zakupu nowego monitora.
180.	005398/4	Zestaw komputerowy z nagrywarką DVD i oprogramowaniem	szt.	1	1 664,01 zł	Nie włącza się, uszkodzona płyta główna lub procesor, brak dostępności części zamiennych. Naprawa nieopłacalna, komponenty nie są już produkowane i nie mają wsparcia.
181.	004601/4	Zestaw komputerowy (komputer, monitor, drukarka)	szt.	1	2 515,00 zł	Nie włącza się, uszkodzona płyta główna lub procesor, brak dostępności części zamiennych. Naprawa nieopłacalna, komponenty nie są już produkowane i nie mają wsparcia.



Uniwersytecki Szpital Kliniczny
w Olsztynie
10-082 Olsztyn, Al. Warszawska 30
tel. 89 524-53-50 fax 89 541-30-93
Regon 280314632 NIP 739-369-67-39

182.	005817/8	Monitor z zestawu Aparatu RTG	szt.	1	0,00 zł	Uszkodzona matryca – nie wyświetla obrazu. Koszt naprawy przewyższa wartość zakupu nowego monitora.
183.	4746/8	Defibrylator Physio-Control Lifepak 10	szt.	1	28 848,00 zł	Uszkodzona płyta główna. Naprawa niemożliwa.
184.	005199/8	Łóżko wielofunkcyjne	szt.	1	17 781,26 zł	Pęknięta rama łóżka, uszkodzony siłownik. Naprawa niemożliwa
185.	005412/8	Pompa infuzyjna S1	szt.	1	2 996,00 zł	Uszkodzona płyta główna i silnik krokowy. Naprawa niemożliwa.
Razem:					675 904,89 zł	

Likwidowane środki trwale były zakupione w latach 1994-2016 i zostały w całości zamortyzowane.

Data: 18.11.2022 r.

Główny Księgowy

Agnieszka Żuk