



Uniwersytecki Szpital Kliniczny
w Olsztynie
10-082 Olsztyn, Al. Warszawska 30
tel. 89 524-53-50 fax. 89 541-30-93
Regon 280314632 NIP 739-369-67-39

**Zestawienie środków trwałych przeznaczonych do likwidacji,
znajdujące się w posiadaniu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
w Olsztynie**

Lp	Nazwa	Numer	J.m.	Ilość	Wartość początkowa	Informacje dodatkowe
1	Drukarka Kyocera FS-1370dn	589/4-1	Szt.	1	1525,20	Uszkodzona płyta, brak możliwości naprawy.
2	Tablet medyczny mobilny IPAD WI-Fi 16GB	5973/4	Szt.	1	2881,89	Uszkodzona płyta, brak możliwości naprawy.
3	Drukarka Kyocera FS-1370dn	5823/4-1	Szt.	1	1525,20	Uszkodzona płyta, brak możliwości naprawy.
4	Drukarka Kyocera FS-1370dn	5888/4-1	Szt.	1	1525,20	Uszkodzona płyta, brak możliwości naprawy.
5	Drukarka Kyocera FS-1370dn	5928/4-3	Szt.	1	1525,2	Uszkodzona płyta, brak możliwości naprawy.
6	Drukarka Kyocera FS-C5250dn	5926/4-2	Szt.	1	1474,77	Uszkodzona płyta, brak możliwości naprawy.
7	Drukarka Kyocera FS-1370dn	5873/4-1	Szt.	1	1525,20	Uszkodzona płyta, brak możliwości naprawy.
8	Drukarka Kyocera FS-C5250dn	5941/4	Szt.	1	1474,77	Uszkodzona płyta, brak możliwości naprawy.



Uniwersytecki Szpital Kliniczny
w Olsztynie
10-082 Olsztyn, Al. Warszawska 30
tel. 89 524-53-50 fax. 89 541-30-93
Regon 280314632 NIP 739-369-67-39

9	Skaner Plusek PL 1500	5953/4-3	Szt.	1	1353,00	Uszkodzona szyba skanera, brak możliwości naprawy .
10	Komputer (jednostka centralna) część składowa zestawu komputerowego	5326/4-1	Szt.	1	0,00	Uszkodzona płyta, brak możliwości naprawy.
11	Komputer (jednostka centralna) ASUS	5477/4-1	Szt.	1.	0,00	Uszkodzona płyta, brak możliwości naprawy.
12	Laptop IBM ThinkPad	5768/4 5769/4	Szt.	2	669,00	Uszkodzona płyta, brak możliwości naprawy.
13	Monitor Samsung Syncmaster 171s zestaw komputerowy część składowa	5420/4-2	Szt.	1	0,00	Sprzęt zalany, brak możliwości naprawy.
14	Drukarka Kyocera FS-1370dn	5833/4-1	Szt.	1	1525,20	Uszkodzona płyta, brak możliwości naprawy.
15	Drukarka Kyocera FS-1370dn	5892/4-1	Szt.	1	1525,20	Uszkodzona płyta, brak możliwości naprawy.
16	Drukarka Kyocera FS-1370dn	5822/4-2	Szt.	1	1525,20	Uszkodzona płyta, brak możliwości naprawy.
17	Drukarka Kyocera FS-1370dn	5869/4-1	Szt.	1	1525,20	Uszkodzona płyta, brak możliwości naprawy.
18	Drukarka Kyocera FS-c5250dn	5932/4-2	Sz.	1	1474,77	Uszkodzona płyta, brak możliwości naprawy.
19	Drukarka Kyocera FS-c5250dn	5962/4-2	Szt.	1	1474,77	Uszkodzona płyta, brak możliwości naprawy.
20	Drukarka Kyocera FS-1370dn	5823/4	Szt.	1	1525,20	Uszkodzona płyta, brak możliwości naprawy.
21	Drukarka Kyocera FS-1370dn	5880/4-1	Szt.	1	525,20	Uszkodzona płyta, brak możliwości naprawy.
22	Zest. Komp.Mobil Pro –Time Capsule A1254 APPLE	5942/4-5	Szt.	1	600,00	Uszkodzony dys, brak możliwości naprawy.



Uniwersytecki Szpital Kliniczny
w Olsztynie
10-082 Olsztyn, Al. Warszawska 30
tel. 89 524-53-50 fax, 89 541-30-93
Regon 280314632 NIP 739-369-67-39

23	Oprogramowanie Office 97	1846/4	Szt.	1	1620,00	Uszkodzona płyta, brak możliwości naprawy.
24	Zestaw komputerowy	5226/4	Szt.	1	4000,01	Uszkodzona płyta główna, brak możliwości naprawy.
25	Zestaw komputerowy wg spec 1	5244/4	Szt.	1	1579,00	Uszkodzona płyta główna, brak możliwości naprawy.
26	Zestaw komputerowy wg spec.1	5256/4	Szt.	1	2490,00	Uszkodzona płyta główna, brak możliwości naprawy.
27	Zestaw komputerowy wg spec 3	5257/4	Szt.	1	1499,00	Uszkodzona płyta główna, brak możliwości naprawy.
28	Zestaw komputerowy wg spec 2	5258/4	Szt.	1	2025,00	Uszkodzona płyta główna, brak możliwości naprawy.
29	Zestaw komputerowy	5292/4	Szt.	1	140,00	Uszkodzona płyta główna, brak możliwości naprawy.
30	Zestaw komputerowy	5293/4	Szt.	1	250,00	Uszkodzona płyta główna, brak możliwości naprawy.
31	Monitor Samsung 17 / płaski/ syncmaster	5304/4	Szt.	1	1369,33	Pęknięta matryca, brak możliwości naprawy.
32	Monitor Samsung /płaski/ syncmaster	5304/4	Szt.	1	2336,79	Pęknięta matryca, brak możliwości naprawy.
33	Zestaw komputerowy	5330/4	Szt.	1	2085,00	Uszkodzona płyta główna, brak możliwości naprawy.
34	Zestaw komputerowy	5330/4	Szt.	1	1631,03	Uszkodzona płyta główna, brak możliwości naprawy.
35	Zestaw komputerowy	5418/4	Szt.	1	1722,02	Uszkodzona płyta główna, brak możliwości naprawy.
36	Zestaw komputerowy Intel Core 2 duo	5419/4	Szt.	1	3251,00	Uszkodzona płyta główna, brak możliwości



Uniwersytecki Szpital Kliniczny
w Olsztynie
10-082 Olsztyn, Al. Warszawska 30
tel. 89 524-53-50 fax, 89 541-30-93
Regon 280314632 NIP 739-369-67-39

						naprawy.
37	Zestaw komputerowy Intel Ceron	5467/4	Szt.	1	1935,00	Uszkodzona płyta główna, brak możliwości naprawy.
38	Zestaw komputerowy z nagr., monitorem LCD 19	5499/4	Szt.	1	1591,00	Uszkodzona płyta główna, brak możliwości naprawy.
39	Zestaw komputerowy	5535/4	Szt.	1	1929,00	Uszkodzona płyta główna, brak możliwości naprawy.
40	Oprogramowanie system KS-ASW	5554/4	Szt.	1	6127,88	Uszkodzony nośnik, brak możliwości naprawy.
41	Zestaw komputerowy	5562/4	St.	1	2182,00	Uszkodzona płyta główna, brak możliwości naprawy.
42	Zestaw komputerowy	5613/4	Szt.	1	1829,000	Uszkodzona płyta główna, brak możliwości naprawy.
43	Komputer z zestawu	5633/4	Szt.	1	150,00	Uszkodzona płyta główna, brak możliwości naprawy.
44	Monitor	5642/4	Szt.	1	100,00	Uszkodzona matryca, brak możliwości naprawy.
45	Monitor	5643/4	Szt.	1	100,00	Uszkodzona matryca, brak możliwości naprawy.
46	Monitor	5645/4	Szt.	1	100,00	Uszkodzona matryca, brak możliwości naprawy.
47	Monitor	5648/4	Szt.	1	100,00	Uszkodzona matryca, brak możliwości naprawy.
48	Serwer Hp Proliant DL 380	5656/4	Szt.	1	2460,00	Uszkodzona płyta główna, brak możliwości naprawy.
49	Zasilacz UPS	5704/8	Szt.	1	21771,00	Uszkodzony zasilacz, brak możliwości naprawy.



Uniwersytecki Szpital Kliniczny
w Olsztynie
10-082 Olsztyn, Al. Warszawska 30
tel. 89 524-53-50 fax. 89 541-30-93
Regon 280314632 NIP 739-369-67-39

50.	Monitor z zestawu	5727/4	Szt.	1	100,00	Uszkodzona matryca, brak możliwości naprawy.
51	Monitor z zestawu	5729/4	Szt.	1	100,00	Uszkodzona matryca, brak możliwości naprawy
52	Monitor z zestawu	5732/4	Szt.	1	100,00	Uszkodzona matryca, brak możliwości naprawy
53	Monitor z zestawu	5733/4	Szt.	1	100,00	Uszkodzona matryca, brak możliwości naprawy
54	Komputer z zestawu	5735/4	Szt.	1	80,00	Uszkodzona płyta główna, brak możliwości naprawy
55	Laptop IBM R52 PM 1,73 XPM	5770/4	Szt.	1	669,00	Uszkodzona płyta główna, brak możliwości naprawy
56	Podpis kwalifikowany elektroniczny certyfikat centrum multibox unizeto	6216/4	Szt.	1	369,00	Upłynął termin ważności , bark możliwości naprawy.
57	Podpis kwalifikowany elektroniczny certyfikat centrum multibox unizeto	6217/4	Szt.	1	369,00	Upłynął termin ważności , bark możliwości naprawy.
58	Podpis kwalifikowany elektroniczny certyfikat centrum multibox unizeto	6218/4	Szt.	1	369,00	Upłynął termin ważności , bark możliwości naprawy.
59	Podpis kwalifikowany elektroniczny certyfikat centrum multibox unizeto	6219/4	Szt.	1	369,00	Upłynął termin ważności , bark możliwości naprawy.
60	Podpis kwalifikowany elektroniczny certyfikat centrum multibox unizeto	6220/4	Szt.	1	369,00	Upłynął termin ważności , bark możliwości naprawy.
61	Podpis kwalifikowany elektroniczny certyfikat centrum multibox unizeto	6222/4	Szt.	1	369,00	Upłynął termin ważności , bark możliwości naprawy.
62	Podpis kwalifikowany elektroniczny certyfikat centrum multibox unizeto	6224/4	Szt.	1	369,00	Upłynął termin ważności , bark możliwości naprawy.



Uniwersytecki Szpital Kliniczny
w Olsztynie
10-082 Olsztyn, Al. Warszawska 30
tel. 89 524-53-50 fax, 89 541-30-93
Regon 280314632 NIP 739-369-67-39

63	Zestaw narzędzi do chirurgicznego opracowania rany	6158/8	Szt.	1	3929,31	
64	Zestaw narzędzi do chirurgicznego usunięcia zęba	6159/8	Szt.	1	3631,11	
65	Zestaw narzędzi do chirurgicznego usunięcia zęba	6161/8	Szt.	1	3719,91	
66	Waga pomostowa	5081/6	Szt.	1	2200,00	Mechanizm popsuty.
67	Łóżko szpitalne wielofunkcyjne o napędzie elektrycznym	55197/8	Szt.	1	17 781,26	Uszkodzona rama, uszkodzony układ napędowy.
68	Ssak operacyjny SO-4	5228/8	Szt.	1	3108,51	Ssak jest bardzo wyeksploatowany, nie nadaje się do dalszego użytkowania.
69	Ssak elektryczny ASKIR C 30	6128/0011/8	Szt.	1	3101,24	Ssak jest uszkodzony, nie nadaje się do dalszej eksploatacji.

po. DYREKTOR
UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO
W OLSZTYNIE

Maciej Kamiński