



Uniwersytecki Szpital Kliniczny
w Olsztynie
10-082 Olsztyn, Al. Warszawska 30
tel. 89 524-53-50 fax. 89 541-30-93
Regon 280314632 NIP 739-369-67-39

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH PRZEZNACZONYCH DO LIKWIDACJI,
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W POSIADANIU UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO W OLSZTYNIE

Lp.	Numer inwentarzowy	Nazwa	J.m.	Ilość	Wartość początkowa	Informacje dodatkowe	Data przyjęcia na stan	Uwagi
1	5181/8	Aparat do laseroterapii	szt.	1	8 899,90	uszkodzona dioda laserowa, uszkodzona klawiatura, wyeksploatowany, brak części zamiennych	2009	zamortyzowany
2	4952/8	Urządzenie krioterapeut.	szt.	1	8 057,00	uszkodzony moduł sterowania krio, brak części zamiennych naprawa niemożliwa	2009	zamortyzowany
3	5647/4	Monitor	Szt.	1	100,00	uszkodzona matryca	2011	zamortyzowany
4	004581/8	Głowica dopochwowa	szt.	1	47 138,36	uszkodzona osłona głowicy, naprawa niemożliwa	2000	zamortyzowany
5	005399/8	Videogastroskop Olympus	szt.	1	59 999,96	uszkodzony tor wizyjny, naprawa przewyższa koszt zakupu nowego urządzenia	2009	zamortyzowany
6	005400/8	Videogastroskop Olympus	szt.	1	59 999,96	uszkodzony tor wizyjny, naprawa przewyższa koszt zakupu nowego urządzenia	2009	zamortyzowany
7	5871/4	Zestaw komputerowy DELL	szt.	1	6 036,30	uszkodzona matryca	2013	zamortyzowany
8	005225/8	Aspel SA. Ascard A4 nr s. 575/98	szt.	1	5 708,00	uszkodzony moduł drukujący i przesuwu papieru, brak części zamiennych, naprawa niemożliwa	2009	zamortyzowany
9	5856/4	Zestaw komputerowy DELL	szt.	1	4 511,10	komputer nie włącza się, przepalona końcówka mocy oraz płyta główna	2013	Zamortyzowany
10	5737/4	Komputer z zestawu	szt.	1	80,00	uszkodzona płyta główna i matryca	2012	Zamortyzowany
11	5902/4-2	Zestaw komputerowy DELL OPTIPLEX z urządzeniem wielofunkcyjnym	Szt.	1	7 094,79	uszkodzona matryca	2013	Zamortyzowany
12	005479/4	Zestaw komputerowy z monitorem	Szt.	1	1 878,20	uszkodzona matryca	2009	Zamortyzowany
13	005483/4	Zestaw komputerowy z monitorem	Szt.	1	2 101,00	uszkodzona matryca	2009	Zamortyzowany

14	6233/8	Urządzenie skanująco-kopiujące TASKALFA	szt.	1	28 290,00 zł	Uszkodzony moduł wywoływania, bęben, pas transmisyjny, moduł skanera, płyta główna. Drukarka zakończyła swoją przewidywalną żywotność - 300000 stron	2015	Zamortyzowany
15	5824/4	Skaner Plustek ADF	szt.	1	1 353,00 zł	Urządzenie nie włącza się, koszt naprawy przewyższa wartość zakupu nowego urządzenia	2013	Zamortyzowany
16	006142/4	System zamiany mowy na tekst	szt.	1	12 300,00 zł	Aplikacja jest przestarzała, nie zawiera poprawek bezpieczeństwa, nie wspiera najnowszego systemu Windows	2014	Zamortyzowany
17	005487/8	Szczypce biopsyjne	szt.	1	1 500,57	Uszkodzone mechanicznie na skutek wieloletniej eksploatacji, dezynfekcji i sterylizacji	2009-07-09	Zamortyzowany
18	005549/8	Szczypce biopsyjne kolonoskopowe	szt.	1	4 636,00	Uszkodzone mechanicznie na skutek wieloletniej eksploatacji, dezynfekcji i sterylizacji	2010-06-28	Zamortyzowany
19	005808/8	Chwytnak palczasty kolonoskopowy	szt.	1	2 106,00	Uszkodzone mechanicznie na skutek wieloletniej eksploatacji, dezynfekcji i sterylizacji	2012-11-22	Zamortyzowany
20	004676/8	Diatermia endoskopowa 120W PSD20	szt.	1	22 733,46	Uszkodzona płyta główna	2009-04-30	Zamortyzowany
21	005653/8	Giętki elektroda argonowa	szt.	2	767,88	Uszkodzone mechanicznie na skutek wieloletniej eksploatacji, dezynfekcji i sterylizacji	2009-07-12	Zamortyzowany
22	004622/8	Ssak elektryczny do kolonoskopii	szt.	1	7 109,00	Uszkodzenie pompy ssącej. Brak części w serwisie	2009-04-30	Zamortyzowany
23	005155/8	Koszyk do usuwania polipów MPB-3X68	szt.	1	1 774,04	Uszkodzone mechanicznie na skutek wieloletniej eksploatacji, dezynfekcji i sterylizacji	2009-04-30	Zamortyzowany
24	005752/8	Videokolonoskop diagnostyczny CFQ165L	szt.	1	61 563,40	Aparat uszkodzony. Aparat nie spełnia aktualnych funkcji diagnostycznych.	2012-04-25	Zamortyzowany
25	005883/4-1	Drukarka z zestawu Kyocera	szt.	1	1 525,20	Prześwietlony bęben drukarki, koszt nowego bębna przewyższa wartość drukarki.	2013	Zamortyzowany
26	006180/8-4	Drukarka z zestawu	szt.	1	0,00	Porysowany bęben drukarki, koszt nowego bębna przewyższa wartość drukarki.	2014	Zamortyzowany

27	008108/8-3	Drukarka z zestawu Polisomnografia	szt.	1	0,00	Porysowany bęben drukarki, koszt nowego bębna przewyższa wartość drukarki.	2013	Zamortyzowany
28	004849/8	Aparat Lancetron	szt.	1	2 475,00	Uszkodzona płyta wysokiego napięcia. Brak części w serwisie	1991	Zamortyzowany
29	004681/8	Aparat do EKG	szt.	1	7 046,00	Uszkodzona płyta główna. Brak części w serwisie	2009	Zamortyzowany
30	6306/6	System detekcji gazu	szt.	1	5 664,89	Oprogramowanie dedykowane systemom operacyjnym, które nie jest już wspierane przez Microsoft Windows i korzystanie z nich zagraża bezpieczeństwu sieci szpitala.	2016-06-09	Zamortyzowany
31	6237/4	Oprogramowanie dot. diet pacjentów	szt.	1	18 450,00	Uszkodzony detektor i płyta elektroniki.	2015-04-29	Zamortyzowany
32	005244/8-2	Drukarka z zestawem AUDIOMETR – AUDIO TRAVELLER AA 220	szt.	1	0,00	Prześwietlony bęben drukarki, koszt nowego bębna przewyższa wartość drukarki.	2009	Zamortyzowany
33	005776/4	Drukarka HP P1102W	szt.	1	441,75	Wytarte rolki drukarki, drukarka nie pobiera papieru, koszt naprawy przewyższa wartość drukarki.	2012	Zamortyzowany
34	005893/4	Zestaw komputerowy z drukarką	szt.	1	6 036,30	Uszkodzona matryca - nie wyświetla obrazu, koszt naprawy przewyższa wartość zakupu nowego komputera.	2013	Zamortyzowany
35	005333/4	Zestaw komputerowy z monitorem	szt.	1	2 200,00	Nie włącza się, uszkodzona płyta główna lub zasilacz, koszt naprawy przewyższa wartość zakupu nowego komputera.	2009	Zamortyzowany
36	005771/4	Laptop IBM R52 PM 1.73XPM	szt.	1	669,00	Nie włącza się, uszkodzona płyta główna lub procesor, koszt naprawy przewyższa wartość zakupu nowego komputera.	2012	Zamortyzowany
37	006464/4	Zestaw komputerowy LENOVO	szt.	1	4 180,70	Nie włącza się, uszkodzona płyta główna lub zasilacz, koszt naprawy przewyższa wartość zakupu nowego komputera.	2018	Zamortyzowany

38	4959/8-1	Monitor z zestawu komputerowego	szt.	1	7 342,00	Uszkodzona matryca - nie wyświetla obrazu, koszt naprawy przewyższa wartość zakupu nowego monitora	2001	Zamortyzowany
39	5466/4-1	Monitor z zestawu komputerowego	szt.	1	0,00	Uszkodzona matryca - nie wyświetla obrazu, koszt naprawy przewyższa wartość zakupu nowego monitora	2009	Zamortyzowany
40	5475/4	Zestaw komputerowy VOBIS z monitorem	szt.	1	2 598,00	Uszkodzona matryca - nie wyświetla obrazu, koszt naprawy przewyższa wartość zakupu nowego monitora, komputer nie włącza się, brak części zamiennych	2009	Zamortyzowany
41	5511/4-2	Monitor z zestawu komputerowego	szt.	1	0,00	Uszkodzona matryca - nie wyświetla obrazu, koszt naprawy przewyższa wartość zakupu nowego monitora	2009	Zamortyzowany
42	5927/4	Zestaw komputerowy OPTIPLEX ze skanerem	szt.	1	5 864,10	Uszkodzona matryca - nie wyświetla obrazu, koszt naprawy przewyższa wartość zakupu nowego monitora, skaner nie włącza się	2013	Zamortyzowany
43	005476/4	Zestaw komputerowy z urządzeniem wielofunkcyjnym	szt.	1	1 878,20	Uszkodzona matryca - nie wyświetla obrazu, koszt naprawy przewyższa wartość zakupu nowego komputera, drukarka ze skanerem nie włącza się	2009	Zamortyzowany
RAZEM					422 109,08			

12.05.2015
 Główny Księgowy

 Agnieszka Żuk