



Uniwersytecki Szpital Kliniczny  
w Olsztynie  
10-082 Olsztyn, Al. Warszawska 30  
tel. 89 524-53-50 fax. 89 541-30-93  
Regon 280314632 NIP 739-369-67-39

**ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH PRZEZNACZONYCH DO LIKWIDACJI,  
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W POSIADANIU UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO W OLSZTYNIE**

Lp.	Numer inwentarzowy	Nazwa	J.m.	Ilość	Wartość początkowa	Informacje dodatkowe	Data przyjęcia na stan	Uwagi
1	2285/8	teczka z paralizatorem	szt.	1	1 647,00	1 647,00 zł	2013	Zamortyzowany uszkodzona obudowa walizki, wyrwane zawiasy. Brak możliwości naprawy
2	0055448-12	Projektor D95OHDWD	szt.	1	6 605,10	6605,1	2013	Zamortyzowany uszkodzona płyta główna(processorowa). Brak części w serwisie - naprawa niemożliwa
3	5842/8	Urządzenie skanująco-kopiujące KYOCERA	szt.	1	11 808,69	11808,69	2013	Zamortyzowany uszkodzony Fuser, zespół napędzający rolki, czujnik papieru, pas transmisyjny oraz wywoływacz. Urządzenie przekroczyło przebieg dedykowany przez Producenta. Koszt części zamiennych przewyższa koszt używanej drukarki.
4	004583/8	Komplet wypoczynkowy Adrianna	szt.	1	2 369,32	2362,32	2009	zamortyzowany uszkodzona tapicera, wyeksploatowane siedzisko
5	005943/4-1,2,3	Komputer mobilny Macbook Pro + adaptory z zestawu	szt.	1	7486,89	7486,89	2013	Zamortyzowany laptop przegrzewa się co powoduje jego zawieszanie, czyszczenie oraz wymiana pasty termoprzewodzącej nie przyniosły rezultatu. Naprawa nieopłacalna

6	5237/8	Echokardiograf VIVID 4	szt.	1	227 700,00	227 700,00	2009	Zamortyzowany. Aparat nie spełnia wymagań diagnostycznych. Uszkodzone głowice 2x, 1 convex. Uszkodzona boczna obudowa aparatu. Brak części zamiennych dostępnych na rynku. Koszt naprawy aparatu i głowic przekracza jego wartość.
7	5321/8	Materac przeciwoleżynowy	szt.	1	2 478,00	2 478,00	2007	Zamortyzowany. Uszkodzona pompa materaca - brak części zamiennych. Uszkodzone komory (przeciek)
8	5259/8	Aparat EKG Cardiorit AT-2	szt.	1	16 050,00	16 050,00	2009	Zamortyzowany uszkodzona obudowa, uszkodzony mechanizm drukarki. Uszkodzona klawiatura. Brak części zamiennych dostępnych na rynku
9	ST005960/8-4	Monitor Philips 190VaL NR UK4A1329050625	szt.	1	0,00	0,00 zł	2013	Zamortyzowany. Uszkodzone zasilanie monitora. Koszt naprawy przewyższa koszt monitora
10	5777/4	Drukarka HP Laserjet P1120w	szt.	1	441,75	441,75	2012	Zamortyzowany. Uszkodzony bęben, moduł pobierania papieru, grzałka drukarki. Koszt części zamiennych przewyższa koszt sprawnej, używanej drukarki.
11	01.04.5846	Drukarka Kyocera	szt.	1	1 525,20	1 525,20	2013	Zamortyzowany. Drukarka nie pobiera papieru. Prześwietlony bęben drukarki. Koszt naprawy przewyższa wartość drukarki
<b>RAZEM</b>					<b>278 111,95</b>			

Główny Księgowy

  
Agnieszka Żuk

**DYREKTOR**  
UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO  
w OLSZTYNIE

  
dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof. UWM