



Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie
al. Warszawska 30
10-082 Olsztyn
tel. 895245350, fax 895413093
NIP: 7393696739, REGON: 280314632

**ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH PRZEZNACZONYCH DO LIKWIDACJI,
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W POSIADANIU UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO W OLSZTYNIE**

Lp.	Numer inwentarzowy	Nazwa	j.m.	Ilość	Wartość początkowa	Data przyjęcia na stan	Uwagi
1.	ST005404/4	Zestaw komputerowy	sztuka	1	1.631,00 zł	2009	Zamortyzowany. Uszkodzona matryca w monitorze LCD. Płyta główna ma uszkodzoną sekcję zasilania. Brak możliwości naprawy.
2.	ST005466/4	Zestaw komputerowy Intel Celeron	sztuka	1	1.935,00 zł	2009	Zamortyzowany. Uszkodzona matryca w monitorze LCD. Płyta główna ma uszkodzoną sekcję zasilania. Brak możliwości naprawy.
3.	005505/8	Ssak Eurovac	sztuka	1	5.152,05 zł	2009	Zamortyzowany. Urządzenie niedopuszczone do eksploatacji przez autoryzowany serwis. Usterka niemożliwa do naprawy. Koszt naprawy przewyższa wartość urządzenia.
4.	5420/4	Zestaw komputerowy	sztuka	1	3.250,99 zł	2009	Zamortyzowany. Uszkodzona płyta główna. Naprawa przewyższa koszt urządzenia.
5.	5742/8	Procesor video CV-180 SN: 7205094	sztuka	1	78.140,00 zł	2012	Zamortyzowany. Aparat nie spełnia aktualnych wymagań diagnostycznych.
6.	5328/8	Procesor video CV-165 SN: 7710692	sztuka	1	68.424,60 zł	2009	Zamortyzowany. Aparat nie spełnia aktualnych wymagań diagnostycznych.
7.		Wózek endoskopowy WMM-NP1 SN: 2722714	sztuka	1	0,00 zł	2009	Zamortyzowany. Aparat nie spełnia aktualnych wymagań diagnostycznych.
8.		Źródło światła CLE-165 SN: 7700611	sztuka	1	0,00 zł	2009	Zamortyzowany.



Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie
 al. Warszawska 30
 10-082 Olsztyn
 tel. 895245350, fax 895413093
 NIP: 7393696739, REGON: 280314632

							Aparat nie spełnia aktualnych wymagań diagnostycznych.
9.	4671/0011/8	Ssak endoskopowy KV-4 SN: 6493	sztuka	1	14.000,00 zł	2009	Zamortyzowany. Uszkodzona pompa. Serwis nie oferuje części zamiennych. Naprawa niemożliwa.
10.	5743/8	Ksenonowe źródło światła CVL-180 SN:7214152	sztuka	1	51.840,00 zł	2012	Zamortyzowany. Aparat nie spełnia aktualnych wymagań diagnostycznych.
11.	ST005848/4-1	Drukarka Kyocera FS 1370 DN	sztuka	1	1.525,20 zł	2013	Zamortyzowany. Uszkodzony moduł bębna. Naprawa przewyższa wartość urządzenia.
12.	5845/8	Kombajn skanująco-kopiujący Kyocera FS-C8520 MFP NXE 3101970	sztuka	1	11.808,69 zł	2013	Zamortyzowany. Znaczny stan zużycia mechanizmów powodujący wadliwe działanie sprzętu (częste awarie i zawieszenia) Nie działający podajnik papieru i automatyczna taca do skanowania. Koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu.
13.	005196/8	Aparat USG Logiq sPro SN: 11852541	sztuka	1	199.983,00 zł	2003	Zamortyzowany. Uszkodzony komputer główny systemu, Uszkodzone głowice Convex i liniowa.
14.	4955/8	Autorefraktometr AR-800 ze stolikiem	sztuka	1	46.800,00 zł	1997	Zamortyzowany. Urządzenie wyeksploatowane. Uszkodzona część elektroniki, wyłamany joystick w stoliku uszkodzony siłownik.
15.	5876/4	Zestaw komputerowy Dell	sztuka	1	4.511,10 zł	2013	Zamortyzowany. Sprzęt przestarzały i wyeksploatowany. Nie spełnia obecnych wymogów technicznych. Koszt naprawy i modernizacji przewyższa wartość sprzętu.
16.	5465/8	Lampa bezcieniowa	sztuka	1	6.334,00 zł	2009	Zamortyzowany.



Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie
al. Warszawska 30
10-082 Olsztyn
tel. 895245350, fax 895413093
NIP: 7393696739, REGON: 280314632

							W wyniku długotrwałej eksploatacji oprawa żarówki uległa całkowitemu zniszczeniu. Na obudowie lampy korozja plastiku.
17.	ST005872/4-1	Drukarka Kyocera z zestawu komputerowego Dell Optiplex - część składowa	sztuka	1	1.525,20 zł	2013	Zamortyzowany. Znaczny stan zużycia mechanizmów. Koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu
18.	7881/8	Kopiarka Olivetti Q281401280	sztuka	1	1.592,85 zł	2024	Zamortyzowany. Znaczne zużycie urządzenia. Niezbędny pełny serwis. Koszt naprawy przewyższa wartość urządzenia.
19.	005174/8	Lampa Biopton 2	sztuka	1	8.196,00 zł	2009	Zamortyzowany. Uszkodzona płyta elektroniki PCB. Naprawa niemożliwa. Wartość naprawy przewyższa wartość sprzętu.
20.	005183/8	Skaner do lasera CTL	sztuka	1	5.949,94 zł	2009	Zamortyzowany. Uszkodzona klawiatura sterująca. Brak dostępnych części zamiennych. Naprawa niemożliwa.
21.	6156/8	Wkrętak krzyżowy z tuleją, imadło do drutu, kaseta z pokrywą, nożyce do narzędzi JMF	sztuka	1	10.746,00 zł	2014	Zamortyzowany. Narzędzia zniszczone w wyniku wieloletniej eksploatacji, dezynfekcji i sterylizacji. Brak możliwości regeneracji. Nie spełnia wymogów technicznych.
22.	6157/8	Zestaw narzędzi JMF: wkrętak krzyżowy z tuleją do śrub 2.4mm 313960, kaseta z pokrywką nr 674736 ze śrubami, drutem do wiązania	sztuka	1	10.746,00 zł	2014	Zamortyzowany. Narzędzia zniszczone w wyniku wieloletniej eksploatacji, dezynfekcji i sterylizacji. Brak możliwości regeneracji. Nie spełnia wymogów technicznych.
23.	ST006186/8-3	Laptop z zestawu narzędzi do badania i podtrzymywania ciśnienia	sztuka	1	0 zł	2014	Zamortyzowany.



Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie
al. Warszawska 30
10-082 Olsztyn
tel. 895245350, fax 895413093
NIP: 7393696739, REGON: 280314632

						Uszkodzona matryca. PCB nie reaguje na zasialanie. Koszt naprawy przewyższa wartość urządzenia.
24.	ST006180/8-3	Laptop z zestawu do pehametrii gardła	sztuka	1	0 zł	2014 Zamortyzowany. Uszkodzona matryca. Koszt naprawy przewyższa wartość urządzenia.
25.	ST006109/8-4	Laptop z zestawu oceny stopnia niepełn dróg oddechowych	sztuka	1	0 zł	2014 Zamortyzowany. Uszkodzona matryca. Koszt naprawy przewyższa wartość urządzenia.
26.	5827/4	Drukarka Kyocera z zestawu komputerowego Dell	sztuka	1	1.525,20 zł	2013 Zamortyzowany. Uszkodzona płyta główna PCB. Brak komunikacji między modułami drukarki. Koszt naprawy przewyższa wartość urządzenia.
27.	5563/8	Materac przeciwoleżynowy	sztuka	1	2.350,00 zł	2010 Zamortyzowany. Materac wyeksploatowany, nieszczelny. Pompa uszkodzona mechanicznie, polamane mocowanie pompy.
28.	5556/8	Pompa duet	sztuka	1	3.317,00 zł	2007 Zamortyzowany. Pompa wyeksploatowana, uszkodzony mechanizm przesuwu.
29.	5312/8	Pompa duet Kwapisz	sztuka	1	4.173,00 zł	2007 Zamortyzowany. Pompa wyeksploatowana, uszkodzony mechanizm przesuwu.
30.	5557/8	Pompa duet	sztuka	1	3.317,00 zł	2010 Zamortyzowany. Pompa wyeksploatowana, uszkodzony mechanizm przesuwu.
31.	5759/8	łóżko wielofunkcyjne elektryczne Modena	sztuka	1	4.702,32 zł	2012 Zamortyzowany. łóżko wyłączone z eksploatacji. Uszkodzone barierki i siłownik.
32.	5762/8	komplet z nr inw. 5761/8	sztuka	1	1.199,60 zł	2012 Zamortyzowany.



Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie
al. Warszawska 30
10-082 Olsztyn
tel. 895245350, fax 895413093
NIP: 7393696739, REGON: 280314632

33.	5758/8	Łóżko wielofunkcyjne elektryczne Modena	sztuka	1	4.702,32 zł	2012	Łóżko wyłączone z eksploatacji. Uszkodzone barierki, siłownik oraz pilot.
34.	5796/8	Łóżko wielofunkcyjne elektryczne Novera 3A	sztuka	1	3.499,20 zł	2012	Zamortyzowany. Łóżko wyłączone z eksploatacji. Uszkodzony zagłówek, barierki, siłownik i pilot. Na ramie ślady korozji
35.	5760/8	Łóżko wielofunkcyjne elektryczne Modena	sztuka	1	4.702,32 zł	2012	Zamortyzowany. Łóżko wyłączone z eksploatacji. Uszkodzony zagłówek, barierki, siłownik i pilot.
36.	5757/8	Łóżko wielofunkcyjne elektryczne Modena	sztuka	1	4.702,32 zł	2012	Zamortyzowany. Łóżko wyłączone z eksploatacji. Uszkodzone barierki i system podnoszenia. Na ramie ślady korozji.
37.	5761/8	Łóżko wielofunkcyjne elektryczne Modena	sztuka	1	3.502,72 zł	2012	Zamortyzowany. Łóżko wyłączone z eksploatacji. Uszkodzone barierki, siłownik oraz pilot.
38.	006359/8	Bieżnia do ćwiczeń RUN2011 SN:16477027	sztuka	1	29.585,00 zł	2017	Zamortyzowany. Sprzęt wyeksploatowany. Koszt naprawy przewyższa wartość urządzenia.
39.	005534/8	Laptop Vostro z aparatem EEG - część składowa	sztuka	1	0 zł	2010	Zamortyzowany. Laptop wyeksploatowany. Nie działa płytka dotykowa. Naprawa przewyższa wartość sprzętu.
40.	5874/4-1	Drukarka Kyocera z zestawu komputerowego Dell	sztuka	1	1.525,20 zł	2013	Zamortyzowany. Uszkodzony podajnik papieru. Znaczny stan zużycia mechanizmów. Koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu.



Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie
 al. Warszawska 30
 10-082 Olsztyn
 tel. 895245350, fax 895413093
 NIP: 7393696739, REGON: 280314632

41.	5836/4	Drukarka z zestawu komputerowego Dell	sztuka	1	1.525,20 zł	2013	Zamortyzowany. Drukarka wyeksploatowana. Znaczny stan zużycia mechanizmów. Koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu.
42.	005971/4-1	Zestaw komputerowy Dell Optiplex	sztuka	1	4.511,00 zł	2013	Zamortyzowany. Uszkodzona płyta główna. Koszt naprawy przewyższa wartość urządzenia.
43.	005372/8	Kardiomonitor Spacelabs UltraView SL 2600	sztuka	1	25.038,00 zł	2008	Zamortyzowany. Uszkodzona płyta główna. Koszt naprawy przewyższa wartość urządzenia.
44.	005342/8	Respirator Draeger Carina Intensive	sztuka	1	36.516,96 zł	2008	Zamortyzowany. Uszkodzona płyta główna PCB. Koszt naprawy przewyższa wartość urządzenia.
45.	005374/8	Kardiomonitor Spacelabs UltraView SL 2600	sztuka	1	25.038,00 zł	2008	Zamortyzowany. Uszkodzona płyta główna. Koszt naprawy przewyższa wartość urządzenia. Naprawa nieopłacalna
46.	005901/4	Skaner plustek 1500PL z zestawu komputerowego Dell	sztuka	1	1.353,00 zł	2013	Zamortyzowany. Sprzęt uszkodzony i niesprawny. Koszt naprawy przewyższa wartość urządzenia.
47.	487/6	Urządzenie alarmowe SEZAM Ca-10	sztuka	1	5.958,68 zł	2009	Zamortyzowany. Uszkodzona płyta główna PCB (zwarty procesor) Koszt naprawy przewyższa wartość urządzenia.
48.	5674/8-7	Drukarka LaserJet P1102 część składowa z zestawu do wielostanowiskowego treningu	sztuka	1	0 zł	2011	Zamortyzowany. Znaczny stan zużycia mechanizmów. Koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu.
49.	ST006285/8-36	Drukarka HP do centrali monitorującej - część składowa	sztuka	1	0 zł	2015	Zamortyzowany.



Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie
al. Warszawska 30
10-082 Olsztyn
tel. 895245350, fax 895413093
NIP: 7393696739, REGON: 280314632

						Uszkodzenie mechanizmu wałka i podajnika papieru. Znaczny stan zużycia mechanizmów. Koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu.	
50.	5245/2	Pompa infuzyjna strzykawkowa Terumo TE-331 76614	sztuka	1	3.745,00 zł	2009	Zamortyzowany. Uszkodzony mechanizm przesuwu pompy.
51.	5672/8-5	Kardiomonitor G40 Goldway z zestawu do prób wysiłkowych EKG	sztuka	1	o zł	2011	Zamortyzowany. Uszkodzona płyta główna. Błędne wskazania pomiaru.
52.	5671/8-5	Kardiomonitor Edan z zestawu do prób wysiłkowych EKG	sztuka	1	o zł	2011	Zamortyzowany. Uszkodzona płyta główna. Błędne wskazania pomiaru.
53.	5417/8	Aparat EKG Schiller Cardiovit AT-1 64720	sztuka	1	7.511,40 zł	2008	Zamortyzowany. Aparat przekłamuje wyniki pomiaru. Uszkodzony element drukarki. Brak dostępnych części zamiennych.
					718 092,06 zł		

GLÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Nejnowicz

DYREKTOR
UNIWERSYTECZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO
W OLSZTYNIE
dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof. UWM