

**Zestawienie środków trwałych przeznaczonych do likwidacji,
znajdujących się w posiadaniu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie**

Lp.	Nazwa	Numer	J.m.	Ilość	Wartość początkowa	Informacje dodatkowe
1	Unit stomatologiczny	4848/84	Szt.	1	34999,99	Unit wyekspozowany, uszkodzony układ podnoszenia, uszkodzone mocowanie zagłówka.
2	Wanna z hydromasażem Detom TYP: WPC-300 BMH 1457	5741/8	Szt.	1	17253,21	Wyeksploatowana, uszkodzona powierzchnia.
3	Wózek Deltom Typ WLE-140 (1757)	5756/8	Szt.	1	14688	Wyeksploatowany
4	Podpis elektroniczny z certyfikatem i kartą ważności	6307/4	Szt.	1	350,55	Upłynął termin ważności.
5	Stół do zabiegów chirurgicznych	5561/8	Szt.	1	24497,65	Uszkodzony, siłownik stołu. Uszkodzony panel sterowania. Brak dostępnych części zamiennych
6	Kardiomonitor z modułem kapnografii	5779/8	Szt.	1	12960	Aparat niesprawny. Pęknięta obudowa. Moduł kapnografii – uszkodzona płyta PCB. Aparat nie spełnia norm bezpieczeństwa elektrycznego wg. IEC62353. Brak dostępnych części zamiennych.
7	Półautomat Czytnik pasków Clinitek 50	4943/8	Szt.	1	3660,00	Uszkodzony czytnik
8	Respirator typ Twinar	4974/8	Szt.	2	33306,00	Uszkodzona płyta główna elektroniki wyłączone z eksploatacji.
9	Piła posuwisto - zwrotna	5157/8	Szt.	1	28060,00	Uszkodzona głowica.
10	Osmometr	5411/8	Szt.	1	9630,00	Uszkodzona głowica.
11	Gastrofiberoskop GIF-E	5462/8	Szt.	1.	39528	Uszkodzona głowica i światłowód.
12	Deminalizator wody z konduktometrem	5365/8	Szt.	1	4295,12	Wyłączona z eksploatacji nieszczelność, naprawa niemożliwa.
13	Zmiękcacz wody typ Junior 04 Chrono	5366/8	Szt.	1	2985,58	Wyłączona z eksploatacji nieszczelność, naprawa niemożliwa.
14	Stacja zmiękcacza wody	5509/6	Szt.	1	5907,24	Wyłączona z eksploatacji nieszczelność, naprawa niemożliwa.
15	Szlaban automatyczny	6146/6	Szt.	1	10245,90	Rozległe uszkodzenia, wyeksploatowane urządzenie.